

Сведения о пустующем доме, расположенном на территории
Зябковского сельсовета

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» Глубокский районный исполнительный комитет указывает на необходимость представления заинтересованными лицами, имеющими право владения и пользования имуществом, расположенным по адресу: Витебская область, Глубокский район, Зябковский сельсовет, д. Кривичи, ул. Шоссейная, д. 22, (далее – жилой дом № 22) письменного уведомления о намерении использовать указанный жилой дом для проживания. На основании заключения комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных в сельской местности Глубокского района, жилой дом № 22, может быть признан пустующим и включен в реестр пустующих домов, находящихся в сельской местности.

В случае, если в течение месяца со дня опубликования данного извещения не будет предоставлено письменное уведомление о намерении использовать указанный жилой дом для проживания либо приняты меры по восстановлению, поддержанию в надлежащем виде жилого дома и использованию по назначению, Глубокским районный исполнительным комитетом будет принято решение о включении жилого дома № 22 в реестр пустующих домов, находящихся в сельской местности.

Контактные данные ответственного должностного лица: главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Масловская Лариса Эдуардовна, кабинет № 18, телефон/факс 2 22 56.

Адрес электронной почты: otdeljkh.rik@mail.ru

Почтовый адрес и адрес местонахождения: 211800, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 42, кабинет № 18.

Сведения о жилом доме:

| | |
|---|---|
| Место нахождения жилого дома | Витебская область, Глубокский район, Зябковский сельсовет, д. Кривичи, ул. Шоссейная, д. 22 |
| Перечень лиц, которым этот дом принадлежит на праве собственности, в том числе наследниках, принявших наследство, но не оформивших права на жилой дом в установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или оперативного управления, иных лицах, имеющих право | Жданович Валентина Леонидовна, проживает по адресу: Витебская область, Глубокский район, аг. Прошково, ул. Лесная, д. 9, кв. 2. |

| | |
|---|---|
| владения и пользования этим домом (при наличии сведений о них) | |
| Срок непроживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право владения и пользования этим домом (при наличии сведений о них) | <p>Более 3-х лет.</p> <p>Уведомления о намерении использовать жилой дом для проживания в сельский исполнительный комитет от собственника и иных лиц, имеющих право владения и пользования этим домом, не поступали.</p> |
| Уплате налога на недвижимость, земельного налога, внесении платы за жилищно-коммунальные услуги, возмещении расходов на электроэнергию, выполнении требований законодательства об обязательном страховании строений, принадлежащих гражданам | <p>Оплата по налогу на недвижимость, земельному налогу, возмещение расходов на электроэнергию, выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений, принадлежащих гражданам, внесение платы за жилищно-коммунальные услуги не производились.</p> <p>Приложение:</p> <p>письмо ИМНС РБ по Глубокскому району от 04.03.2020 № 5-26/00831;</p> <p>письмо Глубокского отделения филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» от 02.03.2020 № 37/1268;</p> <p>письмо представительства Белгосстраха по Глубокскому району Белорусского республиканского унитарного предприятия «Белгосстрах» от 28.02.2020 № 01-09/623;</p> <p>письмо группы по расчетно-паспортному обслуживанию г. Глубокое КПУП «Витебский областной расчетно-справочный центр» от 28.02.2020 № 10-24/77.</p> |
| Размер жилого дома, площадь жилого дома (при наличии сведений) | 54,7 кв.м |
| Дата ввода в эксплуатацию жилого дома (при наличии таких сведений) | Сведения отсутствуют |
| Материал стен | Бревенчатый |
| Этажность | Одноэтажный |
| Подземная этажность (при ее наличии) | нет |
| Составные части и принадлежности пустующего дома, в том числе хозяйственные и иные постройки, степень их износа | <p>Фундамент бутовый имеет трещины, выпучивание камней. Стены деревянные – поражены гнилью, имеются трещины, следы атмосферного воздействия. Деревянные конструкции крыши поражены гнилью. Кровля асбестоцементные листы – ослаблено крепление отдельных листов к обрешетке, имеются сколы, трещины. Оконные блоки – деревянные, остекление частично отсутствует. Дом отключен от электроснабжения.</p> |
| Состояние жилого дома, информация о том, является ли это следствием чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий | <p>Состояние жилого дома удовлетворительное.</p> <p>Состояние жилого дома не является следствием чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и</p> |

| | |
|---|---|
| и актов терроризма. | актов терроризма. |
| Сведения о земельном участке (площадь, вид права, на котором он предоставлен, наличие ограничений (обременений) на него (при наличии таких сведений)). | 0,25 га. В едином государственном регистре не содержится сведений о земельном участке. |

